

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 广宗东安 220kV 输变电工程

项 目 编 号 邢发改审批核字[2015]186 号

建 设 地 点 河北省邢台市广宗县

验 收 单 位 国网河北省电力有限公司邢台供电分公司



2019 年 2 月 26 日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

|                    |                                        |      |       |
|--------------------|----------------------------------------|------|-------|
| 项目名称               | 广宗东安 220kV 输变电工程                       | 行业类别 | 输变电工程 |
| 主管部门<br>(或主要投资人)   | 网河北省电力有限公司<br>邢台供电分公司                  | 项目性质 | 新建    |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间   | 邢台市水务局 邢水审服[2015]035 号 2015 年 8 月 27 日 |      |       |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | /                                      |      |       |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | /                                      |      |       |
| 项目建设起止时间           | 2016 年 8 月 26 日—2018 年 9 月 30 日        |      |       |
| 水土保持方案编制单位         | 河北省电力勘测设计研究院                           |      |       |
| 水土保持方案专项设计单位       | /                                      |      |       |
| 水土保持监测单位           | 河北环京工程咨询有限公司                           |      |       |
| 水土保持施工单位           | 河北省送变电有限公司                             |      |       |
| 水土保持监理单位           | 河北电力工程监理有限公司                           |      |       |
| 水土保持设施验收报告编制单位     | 河北景明工程技术有限公司                           |      |       |

## 二、验收意见

2019年2月26日，网河北省电力有限公司邢台供电分公司在邢台市组织召开了广宗东安 220kV 输变电工程水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位、水土保持方案编制单位、施工单位、监测单位、监理单位的代表，与会人员成立了验收组（名单附后）。

验收组通过查看现场、听取相关单位的汇报，经审议，形成如下验收意见：

### （一）项目概况

广宗东安 220kV 输变电工程位于河北省邢台市广宗县，建设内容包括广宗东安 220kV 变电站工程，宗州-广宗东安 220kV 线路，线路长度为 11.41km，宗州-邱县改接广宗东安变电站 220kV 线路工程，线路长度为 6.099km，塔基总基数 63 基。工程总投资为 13166 万元，建设期 2016 年 8 月 26 日至 2018 年 9 月 30 日。

### （二）水土保持方案批复情况（含变更）

河北省电力勘测设计研究院受我公司委托编制了《广宗东安 220kV 输变电工程水土保持方案报告书》，2015 年 8 月 27 日，报告书获得邢台市水务局的批复，批复文号为邢水审服[2015]035 号。在后续的设计施工中，水土保持未做重大变更。

### （三）水土保持监测情况

河北环京工程咨询有限公司受我公司委托，承担该项目的水土保持监测工作，过程中监测单位完成了 2018 年第二、三、四季度监测

报，2019 年 1 月编制完成了该项目水土保持监测总结报告，认为水土保持设施在监测期发挥了保持水土、控制流失的作用，主要指标基本满足方案设定目标。

#### （四）验收报告编制情况和主要结论

河北景明工程技术有限公司受我公司委托，承担该项目的水土保持设施验收报告编制工作。在工程建设过程中落实的防治措施主要包括：站区排水，站外管道 105m，碎石地面  $0.41\text{hm}^2$ ，透水砖  $0.18\text{hm}^2$ ，表土剥离  $0.95\text{hm}^2$ ，表土回铺  $2850\text{m}^3$ ，全面整地  $2.87\text{hm}^2$ ，种草  $0.66\text{hm}^2$ ，临时遮盖  $3800\text{m}^2$ ，临时铺砖  $0.09\text{hm}^2$ ，临时排水 150m，临时绿化  $0.03\text{hm}^2$ 。实际完成水土保持投资 137.22 万元，其中水土保持措施投资 99.69 万元（工程措施 92.06 万元，植物措施投资 0.4 万元，临时措施 7.23 万元），水土保持补偿费已缴纳。验收报告认为项目建设中实施的水土保持措施针对项目特点，建成的各项水土流失防治措施基本合理，有效地防治了因项目建设产生的水土流失。

#### （五）验收结论

广宗东安 220kV 输变电工程建设过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### （六）后续管护要求

项目水土保持设施通过验收后，进一步落实后续管护工作，确保各项水土保持设施长期发挥效益。

### 三、验收组成员签字表

| 分 工    | 姓 名 | 单 位                            | 职务/职称    | 签 字 | 备注                 |
|--------|-----|--------------------------------|----------|-----|--------------------|
| 组长     | 王文宾 | 国网河北省电力有限公司<br>邢台供电分公司         | 高 工      | 王文宾 | 建设单位               |
| 成<br>员 | 朱燕舞 | 国网河北省电力有限公司<br>邢台供电分公司         | 高 工      | 朱燕舞 | 建设单位               |
|        | 耿 培 | 河北景明工程技术<br>有限公司               | 工程师      | 耿培  | 验收报告<br>编制单位       |
|        | 贾志刚 | 河北环京工程咨询<br>有限公司               | 工程师      | 贾志刚 | 监测<br>单位           |
|        | 贾 凯 | 河北电力工程监理<br>有限公司               | 工程师      | 贾凯  | 监理<br>单位           |
|        | 肖金强 | 中国电建集团河北<br>省电力勘测设计研<br>究院有限公司 | 高 工      | 肖金强 | 水土保持<br>方案编制<br>单位 |
|        | 魏 闯 | 河北省送变电<br>有限公司                 | 项目<br>总工 | 魏闯  | 施工<br>单位           |