

沧州西工业 220kV 输变电工程

2021 年第二季度水土保持监测报表



河北环京工程咨询有限公司

二〇二一年七月



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段: 2021年4月01日至2021年6月30日

项目名称	沧州西工业 220 千伏输变电工程				
建设单位联系人及电话	郝翔宇 18831772101	总监测工程师(签字): 	生产建设单位(盖章)  2021年7月16日		
填表人及电话	耿培 15031107012	2021年7月16日			
主体工程进度	施工生产生活区建设完毕, 变电站区开工建设, 输电线路开工建设。				
指标		设计总量	本季度4月-6月	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	4.65	0	2.45	
	变电站区	建筑物及道路硬化区	0.49	0	0.49
		透水砖铺设	0.36	0	0.36
		进站道路	0.03	0	0
		施工生产生活区	0.20	0	0.2
	输电线路	塔基区	0.38	0	0
		塔基施工区	1.08	0	1.02
		牵张场区	0.34	0	0
		施工便道区	0.95	0	0
		电缆施工区	0.82	0	0
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0	
取土(石、料)情况 (万m ³)	合计	0	0	0	
	取土场(石、料)场	0	0	0	
	其它取土	0	0	0	
弃土(石、渣)情况 (万m ³)	合计	0	0	0	
	弃土(石、渣)场	0	0	0	
	拦渣率(%)	0	0	0	
水土保持工程进度	工程措施	合计(处, hm ²)			
		雨水管网(处, m)	610	0	0
		雨水泵池(处, 个)	1	0	0
		透水性便道砖(处, m ²)	3603	0	0
	临时措施	合计(处, m ³)			
		临时遮盖(处, m ²)	11833	1460	6910
		土工布铺垫(处, m ²)	7877	670	3080

	临时排水沟（处, m）	250	0	0
	土方开挖（处, m ³ ）	45	0	0
	沉砂池（处, m ³ ）	1	0	0
	临时透水砖（处, m ³ ）	0	0	760
水土流失影响因子	降雨量(mm)	-	145	-
	最大 24 小时降雨(mm)	-	-	-
	最大风速(m/s)	-	-	-
土壤流失量（万 m ³ ）		土壤流失量 取土(石、料)弃土 (石、渣)潜在 土壤流失量	2.94	9.69
水土流失危害事件		无		
监测工作开展情况		对现场多次进行勘查, 对现场情况进行调查, 统计现场水保措施、占地面积、土石方情况等。		
存在问题与建议		加强临时遮盖措施		

水土保持监测三色评价

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称		沧州西工业 220 千伏输变电工程		
监测时段和防治责任范围		2021 年第三季度，2.45 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 <input checked="" type="checkbox"/> 黄色 <input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/>		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度实施的主体工程基本能够按照设计占地范围施工
	表土剥离保护	5	5	项目施工开挖基本能够做到对表土的收集、集中堆放
	弃土（石、渣堆放）	15	15	工程施工期间无弃渣产生
水土流失状况		15	15	无明显水土流失
水土流失防治成效	工程措施	20	20	无明显的扣分情况
	植物措施	15	15	无明显的扣分情况
	临时措施	10	9	部分临时遮盖不完善
水土流失危害		5	5	无明显水土流失危害
合计		100	99	项目总体水土保持状况良好，监测报告认为可评价为绿色